

S8/K8

Preparation of the cable for connection to the transmitter

Vorberietung des Kabels für den Anschluss an einen Zeichengeber

Préparation du câble pour son branchement au transmetteur

Preparación de conexiones para el cable del transmisor.



ATTENTION

Measurement loops using long cables ($L > 20$ m) are likely to result in poor system response times.

ACHTUNG

Kabellängen > 20 m können das Ansprechverhalten bei der Messung verschlechtern.

ATTENTION

L'utilisation de câbles ayant plus de 20 m en longueur peut augmenter le temps de réponse de la chaîne de mesure.

ATENCIÓN

La medida usando cable $L > 20$ m es probable que resulte baja en el sistema de tiempo de respuesta.

Cable configuration and connection to the pH transmitter

For connecting to the terminals of the transmitter, please refer to the instructions given in the transmitter manual.

Kabelbelegung und Anschluss an den pH Zeichengeber

Das Anschlusschema des Zeichengebers entnehmen Sie bitte dessen Betriebsanleitung.

Configuration du câble et connection au transmetteur de pH

Pour le branchement sur les bornes du transmetteur, veuillez consulter le manuel d'instruction du transmetteur.

Configuración y conexión de cable del transmisor de pH

Para conexiones y terminación del cable del transmisor, favor de referirse a las instrucciones dadas en el manual del transmisor.

